


## 监理通知回复单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-B07-019

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:  
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-019 的监理通知后, 已按要求完成了  
关于到场围栏材料相关事宜工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、到场围栏横、竖丝直径尺寸不符合设计要求; 立柱壁厚度不符合设计  
要求, 已向公司领导汇报。



日期: 2018.3.22

监理项目部复查意见:

经调查, 情况属实, 业经同  
意按装



监理项目部 (章):  
总/专业监理工程师: 文继  
日期: 2018.3.22

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。