

监理通知回复单


工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号：ZZSD-02-CZZH-B07-021

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-021 的监理通知后，已按要求完成了
关于到场围栏施工相关事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、道庄围栏立柱基础周围存在石块，已进行整改，符合图纸设计要求。

附件：图片



项目经理：陆琳

日期：2018.04.18

监理项目部复查意见：

经复查符合要求



监理项目部(章)：文传章
总/专业监理工程师：文传章
日期：2018.06.14

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

附件

