

监理通知回复单


工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号：ZZSD-02-CZZH-B07-023

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-023 的监理通知后，已按要求完成了关于预埋桩桩头的相关事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

对于预埋桩浇筑施工存在质量问题，个别管桩存在质量缺陷，不符合图纸设计要求等问题，我部已责令下属施工班组进行更换，清理，确保施工质量。

附件：图片



日期：2018.6.26

监理项目部复查意见：

符合设计要求



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：

2018.06.27

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

附件

