

监理通知回复单


工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-B07-024

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-024 的监理通知后, 已按要求完成了
关于预埋桩桩头的相关事宜工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

对预埋桩桩头表面有马蜂窝面的问题已经进行整改, 要求施工时振动到位,
严格按照规范要求施工, 提高施工质量。

附件: 图片



施工项目部(章):
项目经理: 陈琳

日期: 2018.1.22

监理项目部复查意见:

经复查
符合设计文件及规范要求



监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 刘军
日期: 2018.1.22

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

附件

