

监 理 通 知 回 复 单


工程名称：新建晋城泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20 MWp 项目

编号：ZZSD-02-JSZY-HF-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司：

我方接到编号为 ZHJL-TZ-003 的监理通知后，已按要求完成了关于施工质量事宜的工作，现已整改完成，请予以复查。

详细内容：关于南岭上村浇桩间距过大，桩眼位置不正确等问题。
详情见附件。



项目经理： 陈林

日 期： 2017.09.05

