


监 理 通 知 回 复 单

工程名称：新建晋城泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20 MWp 项目
编号：ZZSD-02-JSZY-HF-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司：

我方接到编号为 ZHJL-TZ-005 的监理通知后，已按要求完成了关于施工质量事宜的工作，现已整改完成，请予以复查。

详细内容：针对接地扁铁搭接长度不够，没有三面焊。
详情见附件。



项目经理： 李亮

日 期： 2017.09.13

填报说明：

