

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MW 项目

编号：ZHJL-TZ-004

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于道庄村施工现场打孔问题的相关事宜

内容：我监理部于 2017 年 9 月 9 日在现场巡检中再次发现你单位在道庄村施工现场打孔过程中存在施工质量问题；桩基孔位置不符合图纸设计要求，图纸要求孔间距为 1800mm；经检查发现，现场打的孔间距为 2300mm，严重不符合图纸要求；对于上述重复出现问题，现要求贵单位立即整改，并给予打孔班组罚款 2000 元，以示警戒高；于 2017.09.13 日之前回复；上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017 年 09 月 09 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。



附图

