

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MW 项目 编号：ZZSD-02-CZZH-B. 07-010

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于材料、设备存放问题的相关事宜

内容：为加强项目部现场的物质材料及设备管理，经业主单位要求，我监理单位认真排查，发现存在如下需要整改的事项：

- 1、项目部门口有 4 箱没有加盖防雨布；
- 2、要求施工单位将小件材料、设备统一堆放，拆捆的立柱、檩条、C 型钢等材料归整统一堆放，防止丢失造成损失；
- 3、现场电缆用过剩余电缆统一堆放，电缆剪接处做好防护，避免电缆进水；
- 4、施工现场组件堆放至平整地带，已拆箱的组件水平堆放在托盘上，防止因堆放不规范对组件造成损伤；

以上存在的材料、设备及易损事宜，要求施工方尽快整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017 年 4 月 28 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。