

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-011

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于环秀打孔问题的相关事宜

内容：我监理部于 2017 年 11 月 12 日在现场巡检中再次发现你单位在环秀村施工现场打孔过程中存在施工质量问题；经检查发现，环秀桩基础打孔成梅花方阵，桩基孔位置不符合图纸设计要求，对下一工序造成问题；对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2017.11.15 日之前回复；上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年11月12日



本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

