

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-019

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于到场围栏材料相关事宜

内容：我监理部于 2018 年 03 月 22 日在巡检中发现到场围栏存在质量问题；

- 1、到场围栏横、竖丝直径尺寸不符合设计要求；
- 2、立柱壁厚度不符合设计要求；

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2018.03.25 日之前回复；
上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部

总/专业监理工程师：文利军

日期：2018年03月22日



本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。