

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-022

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于到场围栏大门施工及回复单相关事宜

内容：我监理部于 2018 年 04 月 27 日在巡检中发现到场围栏存在质量问题：

1、环秀围栏两扇大门开关方向不一致，不符合图纸设计要求；要求施工单位将石块清理之后在进行浇筑。

2、至今为止还有 15 份通知单未回复，导致工程中已完成问题不能形成闭环。

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2018.04.30 日之前回复；
上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2018年04月27日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。