

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-027

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于组件堆放问题的相关事宜

内容：我监理部于2018年08月19日在巡检中发现：贵单位在南邻上村施工区域中在倒运组件后，组件堆放存在严重的问题，组件靠在立柱、横梁及组件彼此之间杂乱堆放，组件不正确堆放会造成组件内部隐裂、表面划伤；要求贵单位按照正确堆放方法堆放组件；

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于2018.08.日22之前回复：

上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

附图：3张

限3个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘学忠

日期：2018年08月20日

本表一式3份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

