

表 A. 43 监理工程师通知回复单


工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号: JSHN-JLHF-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为ZZSD-01-ZHJL-ZL-003的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 请予以复查。

- 1、我方已完善自检工作, 对不合格孔已做好修整。
- 2、灌注前已通知监理部, 经验收合格后继续灌注。



项目监理机构复查意见:

经检查, 针对 ZZSD-01-ZHJL-ZL-003 指令要求整改内容已完成。
结果符合设计及验收规范要求, 问题闭合。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 徐国

日期: 2017.4.23

本表一式 份, 由承包单位填报, 监理单位 份, 施工单位 份。