

监理通知回复单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号：ZZSD-01-SXJT-HF-01

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZZSD-01-ZHJL-002 的监理通知后，已按要求完成了关于 35kV 配电室安全施工的事宜的工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

对 35kV 配电室屋面设置临边防护，对满堂架水平杆及剪刀撑加固，对梁底拖杆架设防滑扣。

施工项目部（章）

项目经理：

日期：

李少华
2017.4.17

监理项目部复查意见：

经过对编号为 ZZSD-01-ZHJL-002 的《监理通知单》提出的问题整改，项目部已整改完毕，经检查符合要求，同意进入下一道工序。

监理项目

总/专业

日期

常州正衡电力工程监理有限公司
新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目
李少华
2017.4.17

本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。