

监理通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号：ZZSD-01-ZHJL-ZL-003

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部：

事由：关于光伏区现场钻孔质量的事宜

内容：

我方监理人员现场巡视发现光伏区组件支架基础钻孔垂直度偏差较大，影响预埋件灌注质量及支架安装；

要求：

施工单位做好自检工作，对不合格孔进行修整，灌注前报我方监理部，经验收合格才可以灌注。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日



期：2017年4月21日