

华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知回复单

编号:NTTN-GF-JLTZHF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 HRGF-JLT-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 相关整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、施工单位在管桩、支架等材料卸货时用的吊绳有破损现象, 存在安全隐患, 已要求施工单位更换, 并对吊车司机和司索指挥员进行了批评与教育, 吊装时严格遵守吊装要求。

附: 照片

承包单位(章)

项目经理: 袁春禹

日期: 2017.12.02

项目监理单位复查意见:

项目监理单位(章)

专业监理工程师: 陈红

日期: 2017.12.3

填报说明: 本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。



更换后的绳索

