

湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-001

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工安全的相关事宜:

管桩、支架材料到货吊卸时,发现吊机绳索残破严重,存在安全隐患,要求总包单位立即落实更换,防止意外事故发生。

(见附图)

以上问题要求 2017 年 12 月 3 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章)

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日期: 2017.11.29

注 本表一式叁份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存壹份。



