

湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-003

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 对二期光伏区进行安全专项检查, 存在如下问题:


内容: 1、大部分施工人员未系安全帽带;

2、过路电缆没有埋地;

3、配电箱存在一箱多用, 有一个配电箱被机械压坏, 要求立即更换;

4、配电箱内接线不符合要求, 没有接地。

附图:



以上问题要求 2017 年 12 月 9 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2017-12-08

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



由 扫描全能王 扫描创建