

华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知回复单

编号:NTTN-GF-JLTZHF-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 HRGF-JLT-004 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 相关整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

英之茂施工区域的村道路一根电杆被撞断, 存在安全隐患, 我部立即组织人员将断裂的电杆移除并树立新的电杆, 保证道路正常通行及线路安全。

附: 照片

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:



填报说明: 本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



