

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目


监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-051

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量的相关事宜:

1. 监理在施工现场巡视期间, 发现部分桩头防腐未按照图纸施工, 要求施工单位及时整改。



以上问题要求 2017 年 8 月 30 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章)

专业监理工程师

总 监 理 工 程 师

日 期: 2017.08.26



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



由 扫描全能王 扫描创建