

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: TWDZ-SXMB14-SGXMB14-HF-20

致: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-20 的监理通知后, 已按要求完成了 通知单要求整改项目 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件:

- 1、开关柜内铜排未倒角压花已完成;
- 2、二次仓蓄电池重新排列;
- 3、GPS 导线进出二次舱穿管保护;
- 4、一、二次仓底部接地焊接位置反锈, 已重新打磨防腐;
- 5、二次仓外基础型钢开孔需要封堵;
- 6、空调支架焊接位置已做防腐处理;
- 7、盘柜接线的标识牌全部整改完毕, 灰尘清理;
- 8、一、二次仓外顶棚吊装、碰撞防腐层损坏位置已修复;
- 9、SVG 箱体外防腐层喷涂表面有开裂、起皮, 电抗器连接螺栓反锈已整改;
- 10、SVG 内备品备件放到库房, 地面柜内尘土清理干净;

施工项目部(章)

项目经理:

日期:

监理项目部复查意见:

今经复查上述问题已全部整改, 后续自检自查, 汇报监理业主检查,

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期:

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。