

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 金湖振合 1.168MW 容配比优化改造项目

编号: JL-002

致: 上海上电电力工程有限公司 (单位)

主题: 关于光伏区接地焊接事宜:

内容: 经监理单位检查发现贵单位光伏区接地焊接施工不符合设计要求, 有些搭接焊接长多不够、焊接不饱满、有些有焊渣残留。对上述存在的问题, 要求你单位及时整改, 于 2017、04、09 日前回复。

附件: 附图 2 张

限 3 个工作日内完成

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 梅波

日

期: 2017.4.6

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图

