



SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 丰县光伏电站优化改造项目

编号: SXMB14-SGJXMB2

致 <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 监理项目部:	
我方接到编号为 <u>JXMB-002</u> 的监理通知后, 已按要求完成了 <u>施工现场质量问题整改</u> 工作, 现报上, 请予以复查。	
详细内容:	
2017年3月18日, 施工方与监理方在巡检过程中发现: 光伏组件压块偏移、间隙偏大; 桩基不垂直、偏移等情况; 提出整改, 现已整改完毕, 请监理方验收。	
附件:	
	
 施工项目部 (章): 项目经理: <u>陈明</u> 日期: <u>2017.3.19</u>	
监理项目部复查意见:	
	
 监理项目部 (章): 总/专业监理工程师: <u>陈明</u> 日期: <u>2017.3.19</u>	

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 3 份。

填写、使用说明

- (1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。
- (2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕, 并以书面材料报监理。



由 扫描全能王 扫描创建