

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 丰县光伏电站容配比优化改造工程

编号: SXMB14-SGJXMB4

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXMB-004 的监理通知后, 已按要求完成了 6区新增组件底部离地高度不符合整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 经查 6 区新增组件最底端距离地面只有 200mm, 与设计图纸的标准 600-1000mm 不符, 需对 6 区新增组件下方土地进行土方开挖, 现已整改达到设计标准, 请监理方审核。

附件:



施工项目部(章):

项目经理

日

期



监理项目部复查意见:


经查, 6区新增组件底部高度不符合图纸设计
的问题已整改, 符合图纸设计。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017.4.10



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时间内整改完毕, 并以书面材料报监理。



由 扫描全能王 扫描创建