

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 丰县光伏电站容配比优化改造工程


编号: SXMB14-SGJXMB5

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXMB-005 的监理通知后, 已按要求完成了 新更换汇流箱排线感官质量差整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 经查 1-10 区新更换 16 路汇流箱排线感官质量差、不符合规范, 需对 1-10 区新更换 16 路汇流箱排线进行整改, 现已整改完成, 请监理方审核。

附件:



施工项目部 (章):

项目经理

日

期




监理项目部复查意见:

经查, 对排线外观感官质量的问题已整改。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕, 并以书面材料报监理。



由 扫描全能王 扫描创建