

工程名称: 丰县扩容项目

编号: JXMB—001

致: 江苏启安施工单位

事由


关于现场施工质量和安全的问题

内容

我监理项目部在巡查现场施工时存在的问题:

1. 光伏区组件安装过程中施工人员单人拿组件对组件造成背板划伤;
2. 施工人员施工时未按照规范穿戴反光服;
3. 在组件安装时个别阵列不平整;
4. 在安装组件时有施工人员踩踏组件、檩条的现象。

附照片



施工人员踩踏檩条

对以上存在的问题请你单位认真自查, 加强对施工人员技术交底。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2017年3月15日

毛永跃 2017.3.15

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

