

JXMB6 监理工程师通知单

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称: 丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号: JXMB—003

致: 上海上电电力工程有限公司

事由

关于现场安全、及施工

内容

我监理单位检查现场时, 存在以下问题:

- 1、在支架安装时存在檩条不在同一水平;
- 2、组件安装完成的阵列不平整, 呈波浪形 ;
- 3、施工现场有个别施工人员抽烟的现象;
- 4、安全帽帽带未系, 反光服穿戴不符合要求;
- 5、所有工序都必须按照图纸设计施工,

以上问题, 你单位认真自我检查, 对存在的问题进行整改, 各个工序完成后自检合格后, 上报监理单位验收。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017年3月29日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建