

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单

工程名称: 丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号: JXMB—004

致: 上海上电电力工程有限公司

事由

6 区新增组件底端离地面高度不符合要求

内容

我监理单位检查现场时发现:

6 区新增组串组件底端离地面过低, 不符合图纸设计要求, 需你施工单位尽快对 6 区四个组串进行做相应的整改方案, 整改完后必须要符合图纸设计要求, 组件底端离地高度应在  $60 \leq L \leq 100$  (cm)。

附图



监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2021 年 4 月 12 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建