

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单

工程名称: 丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号: JXMB—005

致: 上海上电电力工程有限公司

事由


新更换汇流箱排线观感质量差

内容

我监理单位检查现场时发现:

因扩容改造原因, 使之前的 12 路汇流箱更换为现在的 16 路汇流箱, 在汇流箱接线、排线后的观感质量差、不符合规范; 对已经更换完成的汇流箱排线不规范的要求你单位进行整改。

附图



上述问题你单位要尽快整改完毕, 整改结束后自检合格后上报监理部验收。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017年4月12日

监理项目部

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份



由 扫描全能王 扫描创建