

JXMB6 监理工程师通知单

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—003

致: 山东省工业设备安装有限公司

事由

关于 2 期导轨吊装问题

内容

你单位承包的中建化工 8.5MWp 光伏项目在材料吊装时存在以下问题:

- 1、在材料吊装时未及时通知我监理项目部人员。
- 2、现场吊装无专职安全人员进行现场安全检查,无现场负责人。
- 3、材料吊装区未设置安全警示标志。
- 4、吊车司机穿拖鞋进行吊装作业。

上述存在的安全隐患问题,希望你单位认真进行现场自检自查,整改合格后上报监理单位进行验收;以后吊装作业中严禁出现以上问题。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 田存欣

日期: 2017 年 6 月 1 日



注 本表一式 4 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建