

监理工程师通知单

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—004

致: 江苏省徐州矿业工程集团有限公司

事由


关于现场人员安全、施工质量的问题

内容


我监理部在巡查一、二期组件吊装时发现现场存在以下问题:

1. 一、二期施工人员未做三级安全教育进行现场吊装作业。
2. 吊装时没有拉设警戒线, 未设置警示牌。
3. 屋面吊装时未配备对讲机。
4. 在屋顶边缘施工没有做相关安全防护措施。
5. 搬运组件不符合相关规范要求。
6. 在搬运组件过程中对组件背板、玻璃面划伤、对组件造成碎裂。
7. 屋面施工时, 有个别施工人在屋面存在小跑现象。
8. 施工单位必须严格按照图纸设计要求施工。

附照片



吊装存在安全隐患




搬运组件对玻璃面造成破坏





单人搬运组件



组件背板划伤

以上存在的问题请你单位认真自查，对施工人员做好三级安全教育，对存在的安全隐患及时整改，若今后出现以上问题我监理部将采取相应的工程处罚，令施工单位重视以上问题。

监理项目部

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年9月6日

监理项目部



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建