

监理工程师通知单

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB-011

致: 江苏省矿业工程集团有限公司

事由



关于施工中存在的质量问题

内容

由你司承包的南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目, 我监理项目部在检查现场施工质量情况时发现以下问题:

- 1、现场所使用的 PE 水管因热胀冷缩原因导致水管出现变形。
- 2、变形后的水管对组件造成遮阴现象, 对电站发电量造成影响。

附问题照片



对现场存在的此类问题, 望你方及时进行整改, 整改完毕自检合格后上报监理部进行验收。

理项目部 (章):

总/专业监理工程师: (Signature)

日期: 2018年2月16日



注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建