

GFDZJBM08： 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称： 山东思能达能源发展有限公司新汶工业园 5.7MWp 光伏发电项目 编 号 ： XW--003

致： 中国电建核电工程公司

事由： 支架安全

内容： 由贵公司承建的新汶工业园区 5.7MWp 屋顶分布式光伏电站项目，经我监理部现场巡视发现施工现场存在如下问题，需要妥善处理和整改；

- 1，大镗车间支架最上方下到屋顶的支架，有一侧没有支撑杆和扶手；
- 2，山能车间支架上方外侧上下梯两边扶手太低；

针对以上问题，我监理部要求贵公司做以下整改：

- 1，大镗车间的支架需要用铁管安装到位，不存在摇晃，缺脚踏杆、支撑杆、扶手的现象；
- 2 对山能车间支架最上方外侧向下处加装扶手，确保施工工人的生命安全；

针对发现的以上问题，要求你方立即按规范要求进行整改，杜绝在今后施工过程中发生类似情况，否则我监理部将建议业主按照合同进行处罚。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

抄送：山东思能达能源发展有限公司新汶项目

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 陈松

日 期： 2017年 05月 16日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。