

监理通知单

工程名称：山东思能达能源发展有限公司新设工业园 5.7MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-TZ-003

致：中国电建核电工程公司

事由：上下梯支架安全
屋顶彩钢瓦防漏

内容：由贵公司承建的新设工业园区 5.7MWp 屋顶分布式光伏电站项目，经我监理部与业主现场巡视发现施工现场存在如下问题，需要妥善处理 and 整改：

- 1、大罐车间支架最上方向屋顶的支架，有一个没有支撑杆和扶手；
- 2、山能车间支架最上方外侧上下梯两边扶手太低；
- 3、山能车间和橡胶车间屋顶存在点漏现象；

针对以上重复发生，且未整改问题，我监理部再次要求贵公司做以下整改：

- 1、大罐车间的支架需要用铁管安装到位，不存在摇晃，缺脚踏杆、支撑杆、扶手的现象；
- 2、对山能车间支架最上方外侧向下处加装扶手，确保施工工人的生命安全；
- 3、对山能车间和橡胶车间点漏的地方进行点漏修补，确保不再漏水；

针对发现的以上问题，要求你方立即按规范要求整改，杜绝在今后施工过程中发生类似情况。如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附件共 2 页，请于 2017 年 05 月 21 日 17:00 前填报回复单

抄送：山东思能达能源发展有限公司新设项目部

监理项目（章）：
总/专业监理工程师：
日期：2017 年 05 月 21 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存。