

监 理 通 知 单

工程名称：山东思能达能源发展有限公司 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-TZ-002

致：中国电建核电工程公司

事由：支架安全

内容：由贵公司承建的新汶工业园区 5.7MWp 屋顶分布式光伏电站项目，经我监理部现场巡视发现施工现场存在如下问题，需要妥善处理和整改；

1，大镡车间支架最上方下到屋顶的支架，有一侧没有支撑杆和扶手；

2，山能车间支架最上方外侧上下梯两边扶手太低；

针对以上问题，我监理部要求贵公司做以下整改：

1，大镡车间的支架需要用铁管安装到位，不存在摇晃，缺脚踏杆、支撑杆、扶手的现象；

2 对山能车间支架最上方外侧向下处加装扶手，确保施工工人的生命安全；

针对发现的以上问题，要求你方立即按规范要求整改，杜绝在今后施工过程中发生类似情况，否则我监理部将建议业主按照合同进行处罚。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

抄送：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园项目部

附件共 2 页，请于 2017 年 5 月 21 日 17:00 前填报回复单。

监理项目部(章)：_____

总/专业监理工程师：陈松

日期：2017 年 05 月 19 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部存 2 份，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。

