

监 理 通 知 单

工程名称：山东思能达能源有限公司新汶工业园 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-TZ-012

致：中国电建集团核电工程公司

事由：施工安全防护和电缆、桥架规范安装事宜

内容：

一、本工程开展至今已有一个半月，在各方努力下未出现一起安全事故。现施工人员转至新厂房施工，请施工队不要松懈，绷紧施工安全的那根弦，做好安全施工防护工作。



新厂房已经开工，现场巡查时发现以下问题：

1、锅炉车间和激光产业园车间屋脊两侧女儿墙都未做安全防护，未安装警示标示。

2、激光产业园车间上下梯未安装底板，锅炉车间上下梯底板安装未铺满，且两个车间的梯子都未固定，存在相当大的安全隐患。

二、山能车间和大嶽车间电缆、桥架等都已基本安装完毕。但巡查时发现，电缆安装不够工整，要求施工队对此进行整改，做到所有安装器件横平竖直。

请施工队加强施工安全的意识，对上述问题进行整改，两日内提交回复单。



抄送：思能达能源项目部

监理项目部

总/专业监理工程师：陈秋

日期：2017年06月27日

注 本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部两份、施工项目部、监理项目部各存一份。