

监 理 通 知 单

工程名称：山东思能达能源发展有限公司 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-TZ-014

致：中国电建核电工程公司

事由：关于电缆敷设事宜

内容：山能、大族车间电缆敷设已基本完成。在巡查中发现，山能车间西侧南门口从厂房上下来到中瑞配电室的电缆未按规定走线，将电缆直接从电缆沟过梁上走线，对此我方要求施工队给出合理的解决方案，并在各方同意下进行整改。



请施工队在接到本通知单 24 小时内填报回复单。

抄送：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：姜晓

日期：2017 年 07 月 05 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部存 2 份，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。