

监理工程师通知单

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-TZD-007

致: 温州埃菲生新能源开发有限公司 (单位)

主题: 关于设备基础事宜:

内容: 贵单位在盛洲厂区设备基础施工过程中存在问题; 设备基础表面混凝土脱落, 基础表面出现裂缝, 并且出现塌陷情况; 该隐蔽工程未报监理部审查; 对于上述出现的问题, 要求贵单位立即整改, 于 2017.06.28 日前回复; 上述问题产生的责任由贵单位全部承担;

限 3 个工作日内完成

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 胡德林

日



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图

