

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-XH-TZ-01

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：部分逆变器、汇流箱支架焊接质量不合格。

内容：

监理方在施工现场巡查中发现你单位逆变器、汇流箱支架焊接施工质量不合格，不符合图纸及规范要求。

现要求你单位及时进行整改并上报相关人员特种操作证书。

如后续再次出现此类施工弊端，造成返工及一切不良后果，由你单位自行承担。

注：后附相关问题图片

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 09 月 12 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人： 艾德木

日 期： 2017 年 9 月 10 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

