

## 监 理 通 知 单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-JLTZ-011

致： 四川汇安能通科技有限公司

事由：1号塘组件安装质量缺陷及整改要求

内容：

2017年5月15日监理部在对一号塘组件安装巡检过程中发现，北侧向南2~5排、7~8排，同组光伏组件间存在边缘高差大于5mm、相邻光伏组件间边缘高差大于2mm现象，不符合GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》5.3.2条规定。现要求总包单位立即整改，报监理复检。

备注：

质量缺陷及整改依据 GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡德林

日期：2017年05月16日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。

