

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JITZ-016

致：四川汇安能通科技有限公司


事由：关于光伏区方阵与方阵之间接地连接安装质量问题。


内容：8月3日下午 15:00 时左右，监理在巡检中，发现你单位 20#、21#、22#检查发现：

- 1、设备材料进场未报审；
- 2、20#、21#、22#都存在方阵与方阵之间接地连接未按照设计规范要求来完成，见附图；
- 3、20#、21#、22#部分桥架存在桥架连接处未采用 4mm² 导线连通,见附图；

基于上述情况，为保证后续质量问题，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，加强内部质量管理力度，严防此类质量问题再次发生，对上述有问题的接地尽快进行处理；对相关材料提交审核，否则一切责任由你单位承担。

(附方阵接地及桥架连接现状图片)：





监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈文

日期: 2017 年 8 月 13 日

注 本表一式__3__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。