

监理工程师通知回复单

工程名称：天门沉湖生态农业示范区一期（20MW）渔光一体项目
编号：HANT-TMCH-JLTZHF01

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 TMTW-JLTZ-01 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。
详细内容：1、我总承包单位已针对 1#池塘桩基础施工中存在的管桩垂直度偏差问题采取了

有效的整改措施，已对垂直度问题管桩进行纠偏调整，确保垂直度在同一条水平线上。

2、我总承包在后期的桩基施工中将严格管控，加强对桩机师傅和技术人员的技术交底工作，增加至两台经纬仪把控垂直度，确保施工现场的桩基施工不会出现重大的质量问题。

承包单位（章）

项目经理

日



项目监理机构复查意见：

已落实整改

项目监理机构（章）

专业监理工程师

日

期



填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。