

监理工程师通知回复单

工程名称：天门沉湖生态农业示范区一期（20MW）渔光一体项目
编号：HANT-TMCH-JLTZHF04

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 TMTW-JLTZ-04 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：就业主、监理对我司所施工部位 1#塘桩基验收检查，提出部分桩基质量存在垂直度偏差及轴线偏差现象，我司已对存在问题进行排查并整改到位，请监理业主现场查验。

承包单位（章）：

项目经理：

日



项目监理机构复查意见：


已落实整改

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。