

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: SXMB14-SG-ZL-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 CZZH-JL-ZL-002 的监理通知后, 已按要求完成了 汇流站施工现场质量事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件:

1、SVG 基础施工问题整改 (图 1)

施工项目部 (章):

项目经理: 王

日期: 2017.4.10

监理项目部复查意见:

经复查 符合整改要求

监理项目部 (章):

(总) / 专业监理工程师: 王

日期: 2017.4.10

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



图 1

