

编号：CZZH-JL-AQ-001

安全巡查记录

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分
布式光伏发电项目项目

巡查人：徐飙、田小楼、常庆斌、张荣生

巡查时间：2017 年 03 月 26 日

巡查内容



作业区内没有临边防护和载重标识。



支架下面没有安装防滑装置。



屋内没有防火覆盖，临时用电的电线凌乱。



堆放材料凌乱，没有设置警戒线和标识。



发电机应放在相应的固定位置。



工人在施工现场抽烟。



电线凌乱。



屋顶没有临边防护，脚手架无任何安全警示标示。



没有警戒线和警示标识。



没有防护栏和载重标识。



氧气瓶摆放位置不对，电线凌乱。

责任人：张永生



要求整改时间 3月27日整改完成。