

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: CZZH-JL-ZL-006

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 电缆井施工现场质量事宜

内容:

1、电缆井存在实际施工与设计图纸不符(附图1)。要求你单位必须将类似施工的电
缆井按照设计图纸要求全部整改, 否则不应进行下道工序。

2、构造柱锚固长度不符合规范及设计要求。(附图2)

要求你单位于 2017 年 4 月 22 日前整改完毕, 经自检自验合格后报于监理项目部复查,
合格后方可进行下道工序。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐月

日期: 2017年4月21日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单




图 1



图 2