

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到监理方的安全巡查记录后,已按要求完成了 施工现场的安全防护 工作,现报上,请予以复查。

详细内容:

1、升降机载重标识临边防护如图 1

2、脚手架已安装防滑装置如图 2

3、土建区域警戒线、标识如图 3

4、工人没有吸烟如图 4

5 临时用电电线摆放如图 5

施工项目部(章):

项目施工负责人: 余林

日期: 2017 年 3 月 27 日



监理项目部复查意见:

经复查,已整改完毕,符合要求!

监理项目部(章):

监理负责人: 徐海

日期: 2017 年 3 月 27 日



注 本表一式___份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存___份。

图 1




图 2



图 3



图 4



图 5

