

SXMB14： 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称： 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号： SXMB14-SG-AQ-016

致 <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 监理项目部： 我方接到编号为 <u>CZZH-JL-AQ-016</u> 的监理通知后，已按要求完成了 <u>关于现场安全文明施工问题相关事宜</u> 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 对裸露的电线进行修补、同时对临时用电安全加强管理。	
施工项目部（章）： 项目经理： <u>32</u> 日期： <u>2017.8.27</u>	监理项目部复查意见： <u>已整改。</u> （总）/专业监理工程师（章）：<u>徐文平</u> 日期：<u>2017.8.26</u>

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。



