

SXMB14: 监理通知回复单


监理通知回复单

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: SXMB14-SG-ZL-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 CZZH-JL-ZL-003 的监理通知后, 已按要求完成了理货区屋顶施工现场质量事宜工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:
附件:

- 1、支架平整度整改 (图 1)
- 2、支架连接板螺栓问题整改 (图 2)
- 3、接地扁钢问题整改 (图 3)
- 4、接地扁钢与支架固定螺栓紧到位整改 (图 4)
- 5、支架调整改 (图 5)



监理项目部复查意见:

经复查, 问题已解决。



监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 日期: 2019.4.29

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5