

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: SXMB14-SG-ZL-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 CZZH-JL-ZL-008 的监理通知后, 已按要求完成了 钢结构施工现场质量事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、进场材料及相应的焊接工艺评定资料已整改。
- 2、焊接气孔已整改。(附图 1)
- 3、焊道角焊缝高度整改后符合要求。(附图 2)
- 4、焊道焊渣清理已整改符合要求。(附图 3)

施工项目部 (章):

项目经理: 张喜林

日期: 2017.4.28

监理项目部复查意见:

检查结果符合要求

监理项目部 (章):

(总) / 专业监理工程师: 张喜林

日期: 2017.4.28

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

图 1



图 2




图 3

